

COMUNE DI VISTRORIO

VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA E IDROGEOLOGICA
A SUPPORTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO

CIRCOLARE P.G.R. 7 / LAP / 96
PRIMA E SECONDA FASE

CARTA GEOMORFOLOGICA
E DEI DISSESTI


SCALA 1 : 10.000

ALLEGATO N. G.5
DEL FEBBRAIO 2019

Il Sindaco

Il Geologo
Dott. CARLO DELLAROLE

Il Segretario



Legenda

- Falda detritica
- Fenomeni gravitativi non cartografabili
e/o non perimetrabili.
- Nicchia di distacco dei fenomeni gravitativi
- Scivolamenti rotazionali (a: attivi, codice FA3;
b: stabilizzati, codice FS3)
- Difese spondali
- Rivestimenti di pareti rocciose
(reti metalliche o spritz-beton)
- Interventi di stabilizzazione dei versanti
(muri di sostegno e gabbionate)
- Tratto di alveo intubato
- 4-6 m

Orlo di terrazzo e relativa altezza in metri
- Direzione di deflusso preferenziale delle acque di ruscellamento
- Canale di deflusso potenzialmente riattivabile
- Depressioni riconducibili ad alvei abbandonati
- Traccia di scaricatore fluvio-glaciale
- Dissesti di tipo areale legati alla dinamica fluviale-torrentizia**
pericolosità molto elevata (Ee_A)
pericolosità elevata (Eb_A)
pericolosità medio-moderata (Em_A)
- Processi valanghivi (fonte SIVA Sistema Informativo Valanghe)**
Zone pericolose derivanti da fotointerpretazione
Valanghe documentate da fotointerpretazione

